


Montages d'usinage Exercices



EXERCICES SUR LE MIP ET LE MAP

1. Mettre en place le repérage permettant de satisfaire la cotation des surfaces tracées en trait fort.
2. Les surfaces tracées en traits fins on été réalisées précédemment.
3. Les surfaces brutes sont précisées B, B1, B2, etc..

